
HITS継手

## RR接合●


### ■ RR (ゴム輪)接合の手順

# ゴム輪の装着

ゴム輪をはずし、ゴム輪、ゴム 輪溝及び挿入管端をウエスで清 掃してください。特にゴム輪背 面に砂などの異物が付着したま ま挿入すると漏水の原因となる ので、ゴム輪溝をよく清掃して ください。



てゴム輪溝にはめ込んでください。(水のかわりに石けん水、滑剤など を使用しないでください。)この時、ゴム輪に方向性があるので前後を まちがえないように良く確認をして装着してください。



# 切断線の記入 この面に沿って 記入する

### 管端の面取り

管を切断するときは、まず管の 切断面の全周に沿ってマジック インキなどを使用して、切断線 を記入する。このとき切断線が、 管軸に対して直角になるよう、

上図のような端面のまっすぐな巾のあるけがきテープなどを巻きつけて 切断線を記入する。

次に、比較的目の細かいのこぎりで切断線に沿って切断しバリを除く。


切断面の面取りは、右図のよう に管端面を面取り機などで行 う。このときバリなどのないよ うに注意すること。





### 標線の記入

管端の仕上げができると、挿入 長さを表わす標線をマジックイ ンキなどで記入してください。 なお、標線は、下図のとおりと し、できるだけ管の全周にわ たって記入してください。







挿し込み標線長さ 単位:m									
	サイズ	50	75	100	150	200	250	300	
	lо	107	120	132	152	175	194	214	

### 滑剤の塗布

滑剤を刷毛で、挿し込み標線ま で塗布する。特に面取り部には 十分に塗布してください。また、 受口ゴム輪内面にも塗布してく ださい。滑剤は、メーカー指定 品を使用し、滑剤のかわりに油、 グリース、石けん等の使用は絶 対避けてください。

滑剤塗布後は、土砂などが付着 しないよう注意して接合してく ださい。






滑剤使用量(参考値) 単位:8									
	サイズ	50	75	100	150	200	250	300	
	1ヵ所当り使用量	5	7	10	20	25	35	50	

備考:この使用量は一つの目安を示すもので、 実際の接合作業にはこのほかにロスを



### 管挿入器の取り付け


管対にチェーンクランプを巻き 付けます。シメールのワイヤの 先のフックをチェーンクランプ の環にはめ込みます。






### 挿入

管軸を合わせ、2本の標線の間 まで挿入してください。



### 接合部の確認

管挿入後、全円周にわたって ゴム輪が正常な状態かどうか チェックゲージで確認してくだ さい。もしもチェックゲージが 規定の長さ以上に入る場合は、 ゴム輪が溝から離脱しているの で引抜き後、ゴム輪を正常な状 態にして再度挿入してください。



### [注章事項]

- 1. ゴム輪、ゴム輪溝に土砂が付着していると水漏れの原因になりますから注意してください。
- 2. ゴム輪を前後間違えて装着しないでください。また、ゴム輪溝には滑剤を塗布しないでください。
- 3. 挿入には必ず専用の滑剤を使用してください。油、グリースはゴム輪を傷めますから使用しないでください。
- 4. 曲がった状態での無理な挿入は、ゴム輪の損傷、離脱の原因になりますから避けてください。
- 5. はさみのようなせん断機 (パイプカッター) による切断は行わないでください。 管端が白化あるいは変形破損するおそれがあります。
- 6.接合に際しては、かけやなどで無理にたたき込んだり、重機のバケット等による挿入をしないでください。
- 7.塩ビ管を切断する場合、使用する工具によっては切断面が茶色く焦げることがありますので、ご注意ください。
- 8. 施工後、通水試験は必ず水圧で行ってください。空気圧では絶対に実施しないでください。 万が一管・継手が破損した場合、重大事故(怪我)に繋がる恐れがあります。