安寿 あんじゅ

レンタル事業者様向け

※利用者様は補修を行わず、補修については
製品をお求めになった販売店にご相談ください。

歩行車
リトルターンⅡ / リトルターンⅡ 抑速プラス
メンテナンスガイド

このメンテナンスガイドは必ずお読みいただき、大切に保管してください

このメンテナンスガイドを必ずよくお読みいただき、十分ご理解の上、ガイドに沿って
作業を進めてください。
なお、誤った交換などによるトラブルなどについては弊社は一切保証いたしかねます。

必要工具

六角レンチ	：	2．5mm 3mm 4mm×2本 5mm
ソケットレンチ	：	13mm
プラスドライバー	：	2番
マイナスドライバー		



もくじ

はじめに	1
1．付属品の点検	1～3
①取扱説明書の点検	1
②バッグの点検	1
③各種シールの点検	2
④杖ホルダーの点検	3
⑤杖固定ベルトの点検	3
2．外観の点検	3～16
①フレームの点検	3
②溶接部の点検	4～5
③バネ部の点検	6
④ネジ・ボルト・ナット部の点検	7～9
⑤樹脂部の点検	10～15
⑥金属部の点検	15～16
⑦縫製部の点検	16
3．性能の点検	17～21
①車輪の点検	17～18
②ブレーキ・駐車ロックの点検	19
③ハンドル高さ調節の点検	20
④折りたたみ動作の点検	20
⑤前輪回転制御機能の点検	21

はじめに

メンテナンスを始める前にメンテナンスチェックリストを入手してください。（メンテナンスチェックリストは弊社ホームページからダウンロードできます。）
作業はメンテナンスチェックリストの順に従ってお進めください。

メンテナンスチェックリストの付属品の点検、外観の点検、性能の点検の各項目について、確認を行い、異常のない場合はチェック欄にチェックマーク（✓）をご記入ください。
異常が見つかった場合は、交換部品を取り寄せて補修いただいた上で、チェック欄に記入してください。

※ 補修ができない場合は製品の使用を中止してください。

※ 廃棄するときは、各自治体のルールに従って廃棄してください。

弊社ホームページからダウンロードできるもの
- ・取扱説明書
- ・メンテナンスガイド
- ・メンテナンスチェックリスト
- ・部品交換マニュアル

URL　http://www.aronkasei.co.jp/

1. 付属品の点検

①取扱説明書の点検

取扱説明書の有無を確認してください。

取扱説明書

取扱説明書がない場合は、弊社ホームページからのダウンロードが可能です。

②バッグの点検

1）折りたたみベルトを上方向に引っ張り、本体を軽く閉じ、バッグを斜め上方に向けてスライドさせるように引っ張り上げバッグを取り外します。
2）ファスナー部に破損がなくスムーズに動作することを確認してください。
3）バッグにほつれ、破れ、汚れがないことを確認してください。
4）取付用のスライド金具がバッグにしっかりと固定されていることを確認してください。

スライド金具

バッグに異常がある場合は交換部品「バッグセット（H・L）」を発注してください。

1. 付属品の点検

③各種シールの点検

1）フレーム前方保護シールが脚部の前左右に計2ヶ所あることを確認してください。
2）フレーム後方保護シールが脚部の後ろ左右に計2ヶ所あることを確認してください。
3）ブレーキ・駐車ロックシールがブレーキ基部（内側）に左右計2ヶ所あることを確認してください。
4）前輪角度位置表示シール、回転制御表示シールが前輪回転制御部に左右計2ヶ所あることを確認してください。
5）指はさみ注意シールがクロスバーに1ヶ所あることを確認してください。
6）品名、品番シールがクロスバーに1ヶ所あることを確認してください。
7）ブレーキ調節表示シールがブレーキ調節ネジに左右計2ヶ所あることを確認してください。
8）ブレーキ指はさみ注意シールがブレーキ基部（外側）に左右計2ヶ所あることを確認してください。
9）バッグ積載量5kg注意シールがクロスバーに1ヶ所あることを確認してください。（抑速プラスのみ）

3）ブレーキ、駐車ロックシール

7）指はさみ注意シール

5）指はさみ注意シール
6）品名、品番シール

7）ブレーキ調節表示シール

8）フレーム後方保護シール

4）前輪角度位置表示シール
1）フレーム前方保護シール

4）回転制御表示シール

9）バッグ積載量5kg注意シール
※リトルターンII抑速プラスのみ

各種シールにはがれや劣化がある場合は、交換部品の各種シールを発注し貼付してください。

1. 付属品の点検

④杖ホルダーの点検

杖ホルダーに割れや劣化がないことを確認してください。

杖ホルダーに異常がある場合は
交換部品「杖ホルダー」を発注してください。

⑤杖固定ベルトの点検

杖固定ベルトに破れやほつれがないことを確認してください。



杖固定ベルトに異常がある場合は
交換部品「杖固定ベルト」を発注してください。

2. 外観の点検

①フレームの点検

1）フレームの塗装に傷やはがれがないことを確認してください。

フレームに傷やはがれが見られる場合は、
補修部品「補修用スプレーR」「補修用ペイントR（タッチペン）」にて補修してください。

■補修方法

（1）塗装面のゴミ、油分、サビなどをよく落とします。

（2）塗料が傷以外につかないように、マスキングを施します。

（3）補修用スプレーRまたは補修用ペイントR（タッチペン）で塗装します。

※塗料の一部が沈殿していることがあります。その場合は容器を振って
塗料をよく混ぜ合わせてからご使用ください。

※深い傷には数回重ね塗りをしてください。重ね塗りは塗料が乾いてから行って
ください。

※塗装方法の違いや、補修面の変退色により、色が正確に合わない場合があります。

※火気には十分に注意してください。

※有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくしてください。

※補修用スプレー、補修用ペイント（タッチペン）を使用する際は、缶、瓶に記載されて
いる 使用上の注意をよく読んでからご使用ください。

2）フレームに異常（ひび割れ、変形、ゆがみ、ガタつき）がないことを確認してください。

フレームに異常が見られる場合は、使用を中止して、廃棄してください。

2. 外観の点検

②溶接部の点検

1）バッグを外し、フレーム溶接部にガタつきや外れがないことを、目視や触感により確認してください。

フレーム溶接部の詳細図（拡大図は右側のみを表示）



シートパイプ受け部

シートパイプ受け部と
上部フレーム
※全周を確認すること

折りたたみシャフト固定部と
上部フレーム
※全周を確認すること

上部フレーム

折りたたみシャフト
固定部

前輪フォーク
固定部

前輪フォーク固定部と
下部フレーム
※全周を確認すること

下部フレーム

クロスバー下部
固定部

クロスバー下部固定部と
下部フレーム
※前後にも溶接部あり
※全周を確認すること

上部フレーム

下部フレーム

上部フレームと下部フレーム
※全周を確認すること

溶接部にガタつきや外れがある場合は使用を中止して、廃棄してください。

2. 外観の点検

②溶接部の点検（つづき）

2）クロスバー溶接部にガタつきや外れがないことを、目視や触感により確認してください。

クロスバー溶接部の詳細図（拡大図は右側のみを表示）

クロスバー上部

クロスバー上部とシートパイプ
（図では座面を取り外しています。）
※全周を確認すること

シートパイプ

クロスバー下部

クロスバー下部とクロスバー連結パイプ
※全周を確認すること

クロスバー
連結パイプ

溶接部にガタつきや外れがある場合は使用を中止して、廃棄してください。

3）ハンドルポスト溶接部にガタつきや外れがないことを、目視や触感により確認してください。

ハンドルポスト溶接部の詳細図（拡大図は右側のみを表示）

※塗装により溶接箇所は
見えにくくなっています。

ハンドルポスト

溶接部にガタつきや外れがある場合は使用を中止して、廃棄してください。

2. 外観の点検

③バネ部の点検

1）折りたたみ防止フック部のバネに、錆・外れがないことを確認してください。
2）折りたたみ防止フック部のバネが、伸びて引きが悪くなっていないことを確認してください。

☞ 本体を折りたたみ、上から見ると折りたたみ防止フック部のバネの目視がしやすくなります。引きが悪くなると、座面を開く時に折りたたみ防止フックがかからなくなります。

3）折りたたみ防止フック部のバネの先端が、外を向いて指に触れないことを確認してください。

折りたたみ防止フック部のバネの詳細図

折りたたみ防止フック部のバネに異常がある場合は、使用を中止して、廃棄してください。

4）左右のブレーキバネに、錆・外れがないことを確認してください。
5）左右のブレーキバネが、伸びて引きが悪くなっていないことを確認してください。

☞ 引きが悪くなると、ブレーキをかけた時にブレーキ板の戻りが悪くなります。

6）左右のブレーキバネの先端が、外を向いて指が触れないことを確認してください。

ブレーキバネの詳細図（拡大図は右側のみを表示）

ブレーキバネに異常がある場合は、交換部品「ブレーキバネ」を発注して、交換してください。

2. 外観の点検

④ネジ・ボルト・ナット部の点検

※ ネジやボルト、ナットに緩みがないことを確認し、緩みがある場合は増し締めしてください。

1）座面固定ボルトが6ヶ所とも緩みなく締まっていることを確認してください。

座面固定ボルト

プラスドライバー：2番

座面固定ボルトが破損していたり、なくなっている場合は交換部品「座面固定ボルトセット」を発注して、交換してください。

2）ブレーキ板固定ボルトが左右計2ヶ所とも緩みなく締まっていることを確認してください。



ブレーキ板固定ボルト

六角レンチ：4mm

ブレーキ板固定ボルトが破損していたり、なくなっている場合は、交換部品「ブレーキ板固定ボルトセット」を発注して、交換してください。

3）クロスバー固定ボルトが１１ヶ所とも緩みなく締まっていることを確認してください。

後ろから見た画像



前から見た画像



六角レンチ：5mm
六角レンチ：4mm

クロスバー固定ボルトに緩み、外れがある場合は、使用を中止して、ご購入先にお問い合わせください。

2. 外観の点検

④ネジ・ボルト・ナット部の点検（つづき）

4）楽らくグリップのネジが左右計10ヶ所とも緩みなく締まっていることを確認してください。

内側から見た図

楽らくグリップ固定ネジ

プラスドライバー：2番

楽らくグリップのネジが破損していたり
なくなっている場合は交換部品「楽らくグリップ
固定ネジセット」を発注して、交換してください。

5）姿勢保持ベルト固定ナットが左右計6ヶ所とも緩みなく締まっていることを
確認してください。



姿勢保持ベルト固定ナット

六角レンチ：4mm×2本

姿勢保持ベルト固定ナットが破損していたり
なくなっている場合は交換部品「姿勢保持
ベルトセット」を発注して、交換してください。

6）姿勢保持ベルト固定ノブボルトが左右計2ヶ所とも緩みなく締まっていることを確認して
ください。

姿勢保持ベルト固定ノブボルト

姿勢保持ベルト固定ノブボルトが破損して
いたり、なくなっている場合は、
交換部品「姿勢保持ベルト固定ノブボルト」を発
注して、交換してください。

7）左右の高さ調節ノブボルトが緩みなく締まっていることを確認してください。

高さ調節ノブボルト

高さ調節ノブボルトが破損していたり、なくなって
いる場合は、交換部品「高さ調節ノブボルト」を
発注し、交換してください。

2. 外観の点検

④ネジ・ボルト・ナット部の点検（つづき）

8）前輪角度制御レバー固定ネジが左右計4ヶ所とも緩みなく締まっていることを確認してください。

前輪角度制御レバー固定ネジ

六角レンチ：2.5mm

前輪角度制御レバーの固定ネジが破損していたりなくなっている場合は交換部品「前輪角度制御レバー固定ネジセット（10本入り）」を発注して、交換してください。

9）前輪フォークキャップ及び、後輪キャップ（前輪後輪共通）を外し、前輪フォーク軸、前輪・後輪の固定ナットが左右計6ヶ所（抑速プラスは前輪フォーク軸、前輪のみ左右計4ヶ所）とも緩みなく締まっていることを確認してください。

前輪・後輪固定ナット

ソケットレンチ：13mm

前輪フォーク軸、前輪・後輪の固定ナットが破損していたりなくなっている場合は交換部品「前輪・後輪固定ナットセット（10個入り）」を発注して、交換してください。

前輪フォーク軸

前輪

10）左右のブレーキ固定ソケットのネジが緩みなく締まっていることを確認してください。

ブレーキ固定ソケット

六角レンチ：4mm

ブレーキ固定ソケットのネジが破損していたり、なくなっている場合は、交換部品「ブレーキ固定ソケットセット」を発注し、交換してください。

2. 外観の点検

⑤樹脂部の点検

1）ハンドルグリップ（左右計2ヶ所）に傷、汚れ、割れがないことを確認してください。

ハンドルグリップ

ハンドルグリップに傷、割れ、紛失がある場合は
交換部品「ハンドルグリップセット（2個入り）」を
発注して交換してください。
付着した汚れは、中性洗剤や水で濡らした布で
ふきとり、その後、乾いた布でふいてください。

2）シートパイプエンドキャップ（左右計4ヶ所）に傷、汚れ、割れがないことを確認してください。

シートパイプ
エンドキャップ（前）

シートパイプ
エンドキャップ（後）

※この部分の径がシートパイプに
差しこむ部分よりも4mm程度
大きいものが後のキャップです。

シートパイプエンドキャップに傷、割れ、紛失がある場合
は交換部品「シートパイプエンドキャップセット」を発注し
て交換してください。
付着した汚れは、中性洗剤や水で濡らした布で
ふきとり、その後、乾いた布でふいてください。

3）折りたたみ保持フックに傷、汚れ、割れがないことを確認してください。

折りたたみ保持フック

折りたたみ保持フックに傷、割れ、紛失がある場合は
交換部品「折りたたみ保持フック」を発注して
交換してください。
付着した汚れは、中性洗剤や水で濡らした布で
ふきとり、その後、乾いた布でふいてください。

2. 外観の点検

⑤樹脂部の点検（つづき）

4）高さ調節ノブボルト（左右計2ヶ所）に傷、汚れ、割れがないことを確認してください。



高さ調節
ノブボルト



高さ調節
ノブボルトカバー

高さ調節ノブボルトに傷、割れ、紛失がある場合は交換部品「高さ調節ノブボルト」「高さ調節ノブボルトカバー」を発注し、交換してください。付着した汚れは、中性洗剤や水で濡らした布でふきとり、その後、乾いた布でふいてください。

5）姿勢保持ベルトカバー、姿勢保持ベルト、姿勢保持ベルト基部に傷、汚れ、割れがないことを確認してください。



姿勢保持ベルトカバー
姿勢保持ベルト

姿勢保持ベルト基部

姿勢保持ベルトカバー、姿勢保持ベルト、姿勢保持ベルト基部に傷、割れ、紛失がある場合は、交換部品「姿勢保持ベルトカバー」、「姿勢保持ベルトセット」を発注し、交換してください。
付着した汚れは、中性洗剤や水で濡らした布でふきとり、その後、乾いた布でふいてください。

6）楽らくグリップ、楽らくグリップカバー（それぞれ左右計2ヶ所）に傷、汚れ、割れがないことを確認してください。

楽らくグリップ

楽らくグリップカバー

楽らくグリップ、楽らくグリップカバーに傷、割れ、紛失がある場合は交換部品「楽らくグリップ左右セット」「楽らくグリップカバー左右セット」を発注して交換してください。
付着した汚れは、中性洗剤や水で濡らした布でふきとり、その後、乾いた布でふいてください。

2. 外観の点検

⑤樹脂部の点検（つづき）

7）高さ調節クランプ外・内（それぞれ左右計2ヶ所）に傷、汚れ、割れがないことを確認してください。

高さ調節クランプ外

高さ調節クランプ内

高さ調節クランプ外・内に傷、割れ、紛失がある場合は交換部品「高さ調節クランプ外（2個入り）」「高さ調節クランプ内（2個入り）」を発注し、交換してください。
付着した汚れは、中性洗剤や水で濡らした布でふきとり、その後、乾いた布でふいてください。

8）前輪フォークキャップ（左右計2ヶ所）に傷、汚れ、割れがないことを確認してください。

前輪フォークキャップ

前輪フォークキャップに傷、割れ、紛失がある場合は、交換部品「前輪フォークキャップ」を発注し、交換してください。
付着した汚れは、中性洗剤や水で濡らした布でふきとり、その後、乾いた布でふいてください。

9）後輪キャップ（前輪後輪共通、左右計4ヶ所）に傷、汚れ、割れがないことを確認してください。
※抑速プラスは前輪のみ左右計2ヶ所

後輪キャップ

後輪キャップに傷、割れ、紛失がある場合は交換部品「後輪キャップ」を発注して交換してください。
付着した汚れは、中性洗剤や水で濡らした布でふきとり、その後、乾いた布でふいてください。

2. 外観の点検

⑤樹脂部の点検（つづき）

10）楽らくグリップ、楽らくグリップカバーを取り外し、ハンドル基部（左右計2ヶ所）に傷、汚れ、割れがないことを確認してください。

ハンドル基部

ハンドル基部に傷、割れ、紛失がある場合は交換部品「ハンドル基部左右セット（LTⅡ用）」を発注し、交換してください。
付着した汚れは、中性洗剤や水で濡らした布でふきとり、その後、乾いた布でふいてください。

11）ブレーキ基部、ブレーキ基部キャップ（それぞれ左右計2ヶ所）に傷、汚れ、割れがないことを確認してください。



ブレーキ基部

ブレーキ基部キャップ

ブレーキ基部、ブレーキ基部キャップに傷、割れ、紛失がある場合は交換部品「ブレーキ基部（左右セット）」「ブレーキ基部キャップ（2個入り）」を発注し、交換してください。
付着した汚れは、中性洗剤や水で濡らした布でふきとり、その後、乾いた布でふいてください。

12）ブレーキレバー（左右計2ヶ所）に傷、汚れ、割れがないことを確認してください。

ブレーキレバー

ブレーキレバーに傷、割れ、紛失がある場合は交換部品「ブレーキレバーセット」を発注して交換してください。
付着した汚れは、中性洗剤や水で濡らした布でふきとり、その後、乾いた布でふいてください。

2. 外観の点検

⑤樹脂部の点検（つづき）

13）ブレーキバネカバー（左右計2ヶ所）に傷、汚れ、割れがないことを確認してください。

ブレーキバネカバー

ブレーキバネカバーに傷、割れ、紛失がある場合は交換部品「ブレーキバネカバー」を発注し、交換してください。
付着した汚れは、中性洗剤や水で濡らした布でふきとり、その後、乾いた布でふいてください。

14）前輪角度制御レバー（左右計2ヶ所）に傷、汚れ、割れがないことを確認してください。

前輪角度制御レバー

前輪角度制御レバーに傷、割れ、紛失がある場合は交換部品「前輪角度制御レバー左右セット」を発注して交換してください。
付着した汚れは、中性洗剤や水で濡らした布でふきとり、その後、乾いた布でふいてください。

15）前輪角度制御レバーを外し、内部にある樹脂バネ（左右計4ヶ所）に傷、汚れ、変形、割れがないことを確認してください。
※前輪角度制御レバーの取り外し方は、部品交換マニュアルを参照してください。

前輪角度
制御レバー内部

樹脂バネ

樹脂バネに傷、割れ、紛失、変形がある場合は交換部品「前輪角度制御セット」を発注して交換してください。
付着した汚れは、中性洗剤や水で濡らした布でふきとり、その後、乾いた布でふいてください。

2. 外観の点検

⑤樹脂部の点検（つづき）

16）前輪・後輪のホイール（左右計4ヶ所、抑速プラスは前輪のみ左右計2ヶ所）に傷、汚れ、割れがないことを確認してください。

ホイール

前輪ホイールに傷、割れ、紛失がある場合は　交換部品「タイヤセット前輪・後輪共通　（2個入り）」を発注して交換してください。
付着した汚れは、中性洗剤や水で濡らした布でふきとり、その後、乾いた布でふいてください。

⑥金属部の点検

1）左右の前輪フォークに傷、割れ、変形、汚れがないことを確認してください。
※前輪フォークの動きが悪い場合は、部品交換マニュアルを参照し、シリコーングリスを所定の位置に塗布してください。



前輪フォーク（右）（左）

シリコーングリス塗布位置



前輪フォークに割れ、変形がある場合は、交換部品「前輪フォークセット（右）」「前輪フォークセット（左）」を発注し、交換してください。
付着した汚れは、中性洗剤や水で濡らした布でふきとり、その後、乾いた布でふいてください。

2. 外観の点検

⑥金属部の点検（つづき）

2）左右のブレーキ板に傷、割れ、変形、汚れがないことを確認してください。

ブレーキ板

ブレーキ板に割れ、変形がある場合は、交換部品
「ブレーキ板左右セット」を発注して交換してください。
付着した汚れは、中性洗剤や水で濡らした布で
ふきとり、その後、乾いた布でふいてください。

⑦縫製部の点検

1）座面に傷、ほつれ、汚れがないことを確認してください。

座面

座面に傷、ほつれがある場合は、交換部品「座面」を
発注し、交換してください。
付着した汚れは、中性洗剤や水で濡らした布で
ふきとり、その後、乾いた布でふいてください。

2）折りたたみベルトに傷、ほつれ、汚れがないことを確認してください。



折りたたみベルト

折りたたみベルトに傷、ほつれがある場合は、
交換部品「折りたたみベルト」を発注し、交換してください。
付着した汚れは、中性洗剤や水で濡らした布で
ふきとり、その後、乾いた布でふいてください。

3. 性能の点検

①車輪の点検

●抑速付後輪の点検

1）左右の抑速付後輪に傷、摩耗、汚れがないことを確認してください。
　交換の目安は取扱説明書の24ページに記載されています。
2）走行時、抑速ブレーキが効いていることを確認してください。
3）左右の袋付Uナットが緩みなくしまっていることを確認してください。



抑速付後輪に異常がある場合は交換部品「LTⅡ抑速プラス抑速ユニット左右セット」「LTⅡ抑速プラス交換タイヤキット1台分」を発注して、交換してください。
付着した汚れは、中性洗剤や水で濡らした布でふきとり、その後、乾いた布でふいてください。

袋付Uナットがなくなっている場合は、交換部品「LTⅡ抑速プラス抑速ユニット左右セット」を発注して、交換してください。
付着した汚れは、中性洗剤や水で濡らした布でふきとり、その後、乾いた布でふいてください。

4）センターキャップ（左右計2ヶ所）に傷、汚れ、割れがないことを確認してください。



センターキャップに傷、割れ、紛失がある場合は　交換部品「LTⅡ抑速プラスセンターキャップ」を発注して交換してください。
付着した汚れは、中性洗剤や水で濡らした布でふきとり、その後、乾いた布でふいてください。

3. 性能の点検

①車輪の点検

5）左右のセンターキャップを取り外し、抑速ブレーキ力が左右同一の設定となっているか、中の部品が外れていないか確認してください。



中の部品が外れている場合は交換部品「LTⅡ抑速プラス抑速ユニット左右セット」を発注して、交換してください。
付着した汚れは、中性洗剤や水で濡らした布でふきとり、その後、乾いた布でふいてください。

●車輪の点検

1）前輪、後輪に摩耗や割れがないことを確認してください。
交換の目安は取扱説明書の24ページに記載されています。



前輪・標準後輪

前輪、後輪に摩耗や割れがある場合は、交換部品「タイヤセット前輪・後輪共通（2個入り）」を発注して、交換してください。

2）前後4輪が同時に接地することを確認してください。

4輪が接地している。

前後4輪が同時に接地しない場合は、タイヤの摩耗状態を再度確認してください。
※タイヤ交換の目安は取扱説明書の24ページに記載されています。
タイヤの摩耗状態に異常がなく、前後4輪が同時に接地しない場合は、使用を中止して、廃棄してください。

3）本体を押したときに、違和感なく直進、後退することを確認してください。

前後に動かす。

本体が直進、後退しない場合は、以下の点を確認してください。
・タイヤの摩耗
・前輪フォークの変形
・前輪、後輪を固定しているナットの緩み
全てに異常がなく、本体が直進、後退しない場合は使用を中止して、廃棄してください。

3. 性能の点検

②ブレーキ・駐車ロックの点検

1）ブレーキ板と後輪のタイヤのすき間が1．5mmになっていることを確認してください。



☞ 1．5mmの目安
＝10円玉の厚み

ブレーキ板とタイヤの間隔が1．5mmを超えている場合は、ブレーキ調節ネジを締めて間隔が1．5mmになるよう調節してください。
調節しても間隔が1．5mmにならない場合は、タイヤとブレーキ板の摩耗状態を確認し、すり減っている場合は、交換部品「タイヤセット前輪・後輪共通（2個入り）」「ブレーキ板（左右セット）」「LTⅡ抑速プラス抑速ユニット左右セット」「LTⅡ抑速プラス交換タイヤキット1台分」を発注し、交換してください。

2）ブレーキレバーを握った時に、ブレーキの利き具合が正常であることを確認してください。

●正常な状態
・ブレーキレバーを握った時に、ブレーキ板が後輪タイヤにしっかり当たっている。
・ブレーキレバーを押し下げたときに、ブレーキ板が後輪タイヤにしっかり当たっている。

ブレーキレバーをしっかり握っても、ブレーキが利かない場合は、以下の点を確認してください。
・ブレーキ板と後輪タイヤの間隔
・ブレーキ板、後輪タイヤの摩耗
・ブレーキワイヤーの切れ、変形、外れ
・ブレーキ固定ソケットネジの緩み
・ブレーキ板固定ボルトの緩み、錆

ブレーキ板、後輪、ブレーキワイヤー、ブレーキ固定ソケットネジ、ブレーキ板固定ボルトに不具合がある場合は、交換部品「ブレーキ板（左右セット）」「タイヤセット前輪・後輪共通（2個入り）」「LTⅡ抑速プラス抑速ユニット左右セット」「LTⅡ抑速プラス交換タイヤキット1台分」「ブレーキワイヤーセット（LTⅡ用）」「ブレーキ固定ソケットセット」を発注し、交換してください。

③ハンドル高さ調節の点検

■正常な状態
高さ調節ノブボルトを抜いた状態で、ハンドルポストをスムーズに上下させることができる。

ハンドルポストがスムーズに上下しない場合は、以下の点を確認してください。
・本体フレームや、ハンドルポストのゆがみ
・高さ調節クランプ外や高さ調節クランプ内の割れ

本体フレーム、ハンドルポストに変形、割れ等がある場合は、使用を中止して、廃棄してください。
高さ調節クランプ外や高さ調節クランプ内に変形、割れ等がある場合は、「高さ調節クランプ外（2個入り）」「高さ調節クランプ内（2個入り）」を発注し、交換してください。

④折りたたみ動作の点検

■正常な状態
折りたたみベルトを引くと本体が折りたたまれ、自立しながら、折りたたまれた状態を維持する。



自立して、
折りたたまれた状態

折りたたみ機能が正常に作動しない場合は以下の点を確認してください。
・折りたたみベルトの外れ、破損
・クロスバーの変形、割れ
・本体フレームの変形、割れ

折りたたみベルトに外れ、破損がある場合は、交換部品「折りたたみベルト」を発注し、交換してください。
クロスバー、本体フレームに変形、割れがある場合は、使用を中止して、廃棄してください。

⑤前輪回転制御機能の点検

■正常な状態
前輪回転制御レバーの位置によって、前輪の回転角度を、0（直進）、90°、180°に調節することができ、設定通りの角度で前輪が回転する。





前輪回転制御レバーを上下できない、前輪回転制御レバーが調節した位置で保持しない場合は、以下の点を確認してください。
・前輪角度制御レバー固定ネジの緩み、外れ
・樹脂バネの変形、割れ
・ノックピンの紛失
・回転角度制御スライダーの変形、割れ

回転制御レバーに異常がある場合は、「前輪角度制御レバー左右セット」「前輪角度制御レバー固定ネジセット（10本入り）」「前輪角度制御セット」を発注し、交換してください。

⚠ 注意事項

1）保管について

①戸外に保管して風雨や直射日光にさらしたままにしないこと
②火気に近づけないこと、また高温になる場所に保管しないこと
③荷物を重ねたり、圧力が加わる状態で保管しないこと
④取扱説明書は本体と一緒に保管すること

2）お手入れについて

①車輪に付着した泥や汚れなどはそのままにせず、よく絞った布などで必ず落とすこと
②次にあげるものではお手入れしないこと

・シンナー	・クレゾール	・塩素系薬剤や熱湯をかけての殺菌、消毒
・磨き粉	・塩素系洗剤	・酸、アルカリ性洗剤
・タワシ	・研磨剤入りのスポンジ	・その他製品を傷つけるもの

③オゾンガス、ホルムアルデヒドガスを用いた消毒を行わないこと
④注油する場合は、タイヤ、ブレーキ板、抑速付後輪に油がつかないように注意すること
もし油が付着した場合はよく拭き取ってください。
⑤抑速付後輪のお手入れの際は水をかけないこと
また、グリスや油、油性クリーナーや石鹸水は使用しないこと

3）廃棄について

①廃棄については各自治体の指示にしたがって処分、廃棄すること

●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります

製品に関するご意見・お問い合わせは
お客様相談室 フリーダイヤル **0120-86-7735**
（受付時間）祝祭日以外の月～金　10：00～16：00（12：00～13：00はのぞく）

・お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただいております。
・個人情報は適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

製造・発売元
TOAGOSEI グループ
アロン化成株式会社
ライフサポート事業部
〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階
URL https://www.aronkasei.co.jp/ 安寿 検索

25.06 919274-4